LINEAL

L’AEROSOL DE TRACAGE A SECHAGE ULTRA RAPIDE

MODE D’EMPLOI

1) La bombe doit être entre 15° et 25° C pour obtenir un résultat optimum.

CARACTERISTIQUES

Séchage ultra rapide
Pas de toluène, ni de xylène
Pas de solvant chloré
Pas de propulseur chlorofluoré

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aérosol. Récipient sous pression.
Protéger contre les rayons solaires.
Ne pas exposer à plus de 50°C.
Ne pas percer ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme nue ou un corps incandescent.
Extrêmement inflammable.
A n’utiliser que dans un endroit bien ventilé.
Conserver à l’écart de toute source d’ignition.
Ne pas fumer. Couleur blanc & jaune.

FABRICATION FRANCAISE

D – 734 / 01 Indice 0 - 3 FT mise à jour le 15 janvier 09